

## **Audi 100 / 77**

Technisches Merkblatt Nr. 77\* vom Dezember 1977

Zu kennzeichnen im Reparatur-Leitfaden Audi 100/77,  
Ausgabe 1976, Seite 348 mit Haftetikett 77

\* Ersetzt Technisches Merkblatt Nr. 77 vom Oktober 1977, das zu vernichten ist.

### Sonderwerkzeug 2076

Um einen leichteren Zusammenbau zu ermöglichen, wurde die linke  
Heizunggehäusehälfte mit Führungshülsen versehen.

Aus diesem Grunde ist das Sonderwerkzeug 2076 zum Ausrichten der Klappen wie  
folgt abzuändern:

- Bohrung anreißen und mit 6 mm Ø Bohrer bohren
- Mit Schlagschere oder Blechschere die überflüssigen Blechteile abtrennen.

—

Hinweis:

Scan der Skizze auf S. 2, Nachzeichnung der Skizze auf S. 3, Ausdrucken mit:  
„Anpassen: Tatsächliche Größe“ und  
„Ausrichten: Hoch-/Querformat automatisch“



